



# *Câmara Municipal de Brejetuba*

## *ESTADO DO ESPÍRITO SANTO*

### **INDICAÇÃO Nº 44/2024**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES**

**Sr. JAIRO CUNHA.**

O Vereador abaixo assinado, Sr. **ARLI JOSÉ DELA COSTA**, no uso e gozo de suas prerrogativas regimentais, nos termos do art. 138 da Resolução Legislativa n.º 014/2023, vem propor a seguinte INDICAÇÃO:

**INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, a tomar as providências necessárias, a fim de fazer:**

1. Uma saída de água com bueiro, em frente ao Tião Dela Costa, em Areia Branca, Rancho Dantas
2. Fazer a manutenção do Revsol na subida da casa da Rita, antes da cachoeira, indo para casa do Raí, também em Rancho Dantas.
3. Subida onde vai para a casa do "João Batata", final do revsol em Monte Santo.

### **JUSTIFICATIVA**

Esses pontos nas estradas da comunidade de Areia Branca em Rancho Dantas necessitam de manutenção, especialmente após as chuvas dos últimos dias, precisando de fazer o bueiro em frente a casa de Tião Dela Costa, e ainda fazer a manutenção da estrada, no morro que passa próximo da casa da Rita, antes da cachoeira, indo para casa do Raí, também em Rancho Dantas, e onde vai para a casa do "João Batata", na localidade de Monte Santo. Essa estrada é muito utilizada por toda população de Rancho Dantas que necessita ir para a BR 262, e as intervenções ajudarão a comunidade a se deslocar, uma vez que atualmente está em estado crítico, cheio de buracos.

**Plenário "Mary Carmem Couto Dias"**  
**Brejetuba/ES, 25 de junho 2024.**

  
**ARLI JOSÉ DELA COSTA**

Vereador



Autenticar documento em <http://www3.camarabrejetuba.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 34903790340036003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Telefone 27 3733 1177 - 3733 1181